

Consiglio Comunale di Baldissero Torinese
Gruppo Consiliare "Gruppo Misto"
Gruppo Consiliare "Una Giovane Alternativa"

Baldissero Torinese, 26 Febbraio 2020



Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Baldissero Torinese
Dott. Claudio Capone

Al Segretario Generale
Comune di Baldissero Torinese
Dott. Daniele Palermi

Oggetto: Interrogazione al Sindaco sullo stato di manutenzione ed esigenze di intervento della struttura ospitante la Bocciofila di Baldissero

Egredi Presidente e Segretario Generale,

i sottoscrittenti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare "Gruppo Misto" e "Una Giovane Alternativa", richiamati a motivazione dell'atto in oggetto, richiedono l'inserimento all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale della presente interrogazione, nel testo proposto e allegato quale parte integrante e sostanziale.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

I Consiglieri del Gruppo Misto e del Gruppo Una Giovane Alternativa

Gli impianti e le strutture di Via Cordova, bocciofila e campo sportivo, rappresentano per la comunità di Baldissero un punto di riferimento per la socializzazione e la pratica di attività sportive, ed è responsabilità dell'Amministrazione Comunale garantirne un'adeguata manutenzione e stato di conservazione ed efficienza, affinché le strutture non subiscano degrado e possano conservarsi integre nel tempo.

Ritenendo necessario avere un riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale in merito all'assolvimento di tali compiti e responsabilità, si richiede un riscontro in merito allo stato di manutenzione della struttura della Bocciofila di Baldissero.

Ci risulta infatti che la struttura necessita di alcuni interventi di manutenzione, il cui procrastinarsi non fa che peggiorare la situazione e rendere più onerosi gli interventi necessari, che vengono di seguito elencati:

- la parete lunga lato ovest presenta numerose fessurazioni nei punti di contatto degli assi in legno, che con il tempo si sono evidentemente ritirati creando degli spazi aperti nei punti di contatto. A seguito di tale naturale evoluzione dei materiali, in assenza di un rivestimento esterno che garantisca una protezione sia per le intemperie che per le infiltrazioni d'aria, tale parete è soggetta ad un maggiore degrado, oltre al fatto che nel periodo invernale i costi di riscaldamento della struttura risultano essere maggiormente elevati in quanto non esiste un corretto isolamento.
Inoltre, nella medesima parete ci sono degli spazi tra la parete e la struttura del tetto tali da rendere possibile il passaggio di piccoli roditori che, approfittando di tali spazi potrebbero introdursi nella struttura con evidenti conseguenze di natura igienico-sanitaria.
Si rende pertanto necessario un intervento al fine di garantire una corretta coibentazione della parete in questione;
- le tubature di scarico dell'acqua dei campi da gioco non consentono un corretto smaltimento delle acque, verosimilmente a causa di un errato dimensionamento dei tubi, e tale condizione determina il formarsi di ristagnamenti e pozze d'acqua a seguito di piogge, tali da impedire l'utilizzo dei campi anche nei giorni seguenti i piovvaschi ed i temporali.
Si rende pertanto necessario un intervento al fine di risolvere tale problema;
- unitamente ai problemi evidenziati sarebbe opportuno valutare la copertura dei campi da gioco, al fine di renderli fruibili anche nel periodo invernale, oltre che utilizzarli per altre tipologie di attività e manifestazioni.

Stante quanto sopra evidenziato, si richiede al Sindaco se l'Amministrazione Comunale intende provvedere in qualche modo alla realizzazione degli interventi di manutenzione sopra elencati.

In caso negativo, si richiede che vengano spiegate le ragioni del mancato intervento per la realizzazione degli interventi necessari.

Si richiede che alla presente interrogazione venga data risposta orale nel corso della seduta del Consiglio.

Grazie

I Richiedenti Consiglieri

Patrizia Scaglia

Federico Bertinetti

Claudio Capone