



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE  
*Città Metropolitana di Torino*  
[www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it](http://www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it)

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7  
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

## ORDINANZA SINDACALE

**N° 27 del 28/12/2016**

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile urgente per la redazione del progetto di consolidamento del tratto di Strada comunale Bellavista compresa fra i civici 14 e 16 interessata da dissesto, aggravatosi a seguito degli eventi atmosferici eccezionali nel periodo 23-25 novembre 2016 – proroga termini per la redazione del progetto esecutivo di consolidamento.

### IL SINDACO

Premesso:

- che in Strada Bellavista all'altezza del civico n. 14-16 si è manifestato in data 23/07/2014 un dissesto che ha interessato la scarpata a valle della strada, prontamente segnalato alla Regione Piemonte secondo le procedure della Legge Regionale 29 giugno 1978, n. 38 con comunicazione del 24/07/2014 prot. 4057;
- che il dissesto si è ulteriormente aggravato nel periodo di settembre 2016, come segnalato dal Comune di Baldissero Torinese alla Regione Piemonte con prot. 5813 del 29/09/2016;
- che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne e Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale per l'Area Metropolitana di Torino con comunicazione prot. 44888 in data 20/10/2016 ha riscontrato l'aggravamento del dissesto segnalato in data 29/09/2016, che ha interessato anche parte della carreggiata stradale;
- che, per una lunghezza di mt. 20 è stata posizionata segnaletica stradale, orizzontale e verticale per informare gli utenti della strada del comportamento da tenere sulla strada nei pressi del dissesto, nonché delimitata e transennata l'area in dissesto al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della strada;
- che, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno interessato il territorio comunale nei giorni dal 23 al 25 novembre 2016, il dissesto si è ulteriormente aggravato, nonostante gli interventi provvisori attuati;
- che, per conoscere, nel più breve tempo possibile le dinamiche dell'evoluzione del dissesto e il fronte interessato, con propria precedente ordinanza n. 24 in data 6/12/2016, è stato incaricato della stesura di relazione geologica, il geologo Dott. Genovese Giuseppe con studio in Torino – Via Camogli 10;
- il geologo Dott. Genovese Giuseppe in data 14/12/2016 ha consegnato la relazione geologica dalla quale si evince che, pur essendo il dissesto in atto, non sono stati rilevate particolari situazioni di pericolo;

Ritenuto pertanto che occorra consentire all'Ing. Ferro Marco Domenico con studio in Torino – Via Quadrone 12, destinatario della precedente ordinanza n. 24 in data 6/12/2016, di svolgere la progettazione in tempi meno stringenti di quelli previsti nell'ordinanza e ritenuti più congrui alla tipologia di opera di sostegno da progettare, visto che non si rileva un immediato pericolo, nonostante il dissesto sia comunque in atto;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

## DISPONE

- 1) proroga di 40 giorni a favore dell'Ing. Ferro Marco Domenico con studio in Torino – Via Quadrone 12 dei termini indicati nella precedente ordinanza n. 24 in data 6/12/2016;
- 2) che l'Ing. Ferro Marco Domenico dovrà depositare il progetto esecutivo dell'opera previsto dalla precedente ordinanza n. 24 in data 6/12/2016 entro e non oltre la data del 5/02/2017;
- 3) che la presente Ordinanza venga notificata all'Ing. Ferro Marco Domenico con studio in Torino – Via Quadrone 12;
- 4) l'invio della presente Ordinanza una volta notificata alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne e Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale per l'Area Metropolitana di Torino.

IL SINDACO  
TODESCO Bruno

