



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
Città Metropolitana di Torino
www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

ORDINANZA SINDACALE

N° 26 del 16/12/2016

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per l'esecuzione dei lavori urgenti di consolidamento del tratto di Strada comunale Bellavista all'altezza del civico 13 interessata da dissesto, aggravatosi a seguito degli eventi atmosferici eccezionali nel periodo 23-25 novembre 2016.

IL SINDACO

Premesso:

- che in Strada Bellavista all'altezza del civico n. 13 si è manifestato in data 23/07/2014 un dissesto che ha interessato la scarpata a valle della strada, prontamente segnalato alla Regione Piemonte secondo le procedure della Legge Regionale 29 giugno 1978, n. 38 con comunicazione del 24/07/2014 prot. 4057;
- che il dissesto si è ulteriormente aggravato nel periodo di settembre 2016, come segnalato dal Comune di Baldissero Torinese alla Regione Piemonte con prot. 5813 del 29/09/2016;
- che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne e Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale per l'Area Metropolitana di Torino con comunicazione prot. 44888 in data 20/10/2016 ha riscontrato l'aggravamento del dissesto segnalato in data 29/09/2016, che ha interessato anche parte della carreggiata stradale;
- che con ordinanza n. 21 in data 11/11/2016 del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale è stata istituita la circolazione a senso unico alternato dal Km 0+900 per una lunghezza di mt. 50 e successivamente posizionata la segnaletica stradale, orizzontale e verticale per informare gli utenti della strada del comportamento da tenere sulla strada stessa in corrispondenza del dissesto, nonché delimitata e transennata l'area in dissesto;
- che, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno interessato il territorio comunale nei giorni dal 23 al 25 novembre 2016, il dissesto si è ulteriormente aggravato con una ulteriore frattura del sedime stradale e abbassamento della sede stradale di circa 4 cm;
- che, per conoscere, nel più breve tempo possibile le dinamiche dell'evoluzione del dissesto e il fronte interessato, con propria precedente ordinanza n. 23 in data 6/12/2016, è stato incaricato della stesura di relazione geologica, il geologo Dott. Genovese Giuseppe con studio in Torino – Via Camogli 10;
- il geologo Dott. Genovese Giuseppe in data 14/12/2016 ha consegnato la relazione geologica dalla quale testualmente emerge la seguente conclusione: "Le analisi svolte ai punti precedenti hanno permesso di individuare le principali linee di intervento per il consolidamento e la sistemazione definitiva del ciglio di valle della banchina di strada Bellavista presso il civico n°13 interessata da dissesto, aggravatosi a seguito degli eventi atmosferici eccezionali nel periodo 23-25 novembre 2016. Quest'ultima riattivazione del dissesto ha direttamente coinvolto la mezzeria di valle della strada (tanto da renderla inagibile al transito sia veicolare che pedonale): la presenza di fessurazioni sia pur incipienti anche lungo la mezzeria stradale di monte, disposte subparallelamente alle vistose fratture e crepe apertesi nella mezzeria di valle, fanno paventare la possibilità di un rapido coinvolgimento nel dissesto dell'intera sede stradale e, conseguentemente, dei sottoservizi (fognatura, acquedotto, fibra ecc.) ivi presenti

fino a minacciare la contigua proprietà sita al civico n°13 di strada Bellavista. In ragione di ciò si sottolinea il carattere di urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento dell'area.”;

Ritenuto che, al fine di garantire la pubblica incolumità, anche in considerazione del fatto che il tratto di strada interessato dallo smottamento è localizzato a ridosso di una rotonda e parte in curva, nonché evitare l'interruzione di pubblici servizi dovuti all'eventuale collasso del tratto di strada interessato, che coinvolgerebbe tutti i sottoservizi ivi presenti (fognatura pubblica, illuminazione pubblica, acquedotto, distribuzione gas metano, rete in fibra ottica), rendendo di fatto inagibili tutti i fabbricati posti nelle immediate vicinanze, occorre intervenire con urgenza sulla sistemazione del dissesto di Strada Bellavista;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

all'ufficio tecnico comunale, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, di attivare sin da subito le procedure per l'esecuzione dei lavori urgenti, anche in assenza di stanziamento a bilancio della somma necessaria all'esecuzione delle opere, da realizzarsi nel più breve tempo possibile, una volta pervenuto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Ferro Marco Domenico con studio in Torino – Via Quadrone 12 sulla base della precedente ordinanza n. 23 in data 6/12/2016;

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza venga notificata al Segretario Generale Dott. Palermi Daniele Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Baldissero Torinese;
- 2) l'invio della presente Ordinanza una volta notificata alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne e Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale per l'Area Metropolitana di Torino.



IL SINDACO
TODESCO Bruno