



# COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di Torino

[www.comune.baldisserotorinese.to.it](http://www.comune.baldisserotorinese.to.it)

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7  
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

## SERVIZI TECNICI

### PERIZIA TECNICA DI STIMA DI VALORE DELLO SCUOLABUS D'OPERA TARGA AK853CK



DATA DEL DOCUMENTO 20/09/2022



# COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di Torino

[www.comune.baldisserotorinese.to.it](http://www.comune.baldisserotorinese.to.it)

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7  
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

## SERVIZI TECNICI

Il sottoscritto Geom. Marino Andrea – Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Baldissero Torinese, è stato incaricato dall'Amministrazione Comunale di determinare il valore commerciale dello scuolabus targato AK853CK, ai fini dell'indicazione dello stesso quale valore a base d'asta nella procedura pubblica di alienazione del veicolo.

Il veicolo è attualmente in deposito presso area verde del Centro Turistico-ricreativo Paluc sito in Strada Pino Torinese n. 1.

## DATI DEL VEICOLO

CLASSE VEICOLO	AUTOBUS
FABBRICA	IVECO CC80E15M
TIPO	CACCIAMALI TEMA 206
TELAIO	ZCFA80A0002162641
NUMERO POSTI	44+1
DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	29/02/1996
INTESTATARIO	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
IPOTECHE	NO
TASSA DI CIRCOLAZIONE	scadenza gennaio 2023
CHILOMETRI PERCORSI	369.046
CLASSE AMBIENTALE	EURO 1
ULTIMA REVISIONE	8/04/2019

## CONDIZIONI DEL VEICOLO

Il veicolo risulta attualmente non funzionante e in condizioni generali di scarsa manutenzione.

In particolare sono evidenti danni alla carrozzeria.

Sono attualmente montati pneumatici estivi e non dispone di pneumatici invernali.

Il veicolo non è equipaggiato con cassetta di pronto soccorso / estintore / ruota di scorta / kit per cambio gomme.

## VALORE DEL VEICOLO



# COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di Torino

[www.comune.baldisserotorinese.to.it](http://www.comune.baldisserotorinese.to.it)

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7  
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

## SERVIZI TECNICI

Da una indagine di mercato effettuata in rete, il valore di autobus simili si aggira intorno ad € 4.500 - € 6.500, per veicoli comunque funzionanti. Considerando che il veicolo non risulta funzionante, la classe ambientale Euro 1 e che necessita di interventi di manutenzione straordinaria per la messa su strada, si ritiene congruo l'utilizzo di un prezzo medio.

Il sottoscritto ritiene pertanto che il valore commerciale del veicolo esaminato possa essere definito, per arrotondamento in € 5.500 Iva compresa, in quanto il Comune di Baldissero non detrae l'imposta.

Il tecnico comunale

MARINO geom. Andrea

Allegati:

Documentazione fotografica

Carta di circolazione n. A129397TO

Certificato di proprietà n. 97/A183768L



# COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di Torino

[www.comune.baldisserotorinese.to.it](http://www.comune.baldisserotorinese.to.it)

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7  
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

## SERVIZI TECNICI

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PERIZIA





# COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di Torino

[www.comune.baldisserotorinese.to.it](http://www.comune.baldisserotorinese.to.it)

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7  
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

## SERVIZI TECNICI





# COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di Torino

[www.comune.baldisserotorinese.to.it](http://www.comune.baldisserotorinese.to.it)

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7

Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

## SERVIZI TECNICI

